

精密耐震診断の流れ

リフォームラボ
ITONEN
（いとねん）

いとねん通信


0120-975-731
F 011-0836
〒460-0822 愛知県江津区5丁目508-2
URL: http://www.itonen.jp
名古屋指定給水装置工事事業者
名古屋市・東春日・下水道排水設備指定工事店
三重県知事建築業許可(設-18)第18572号

リフォームラボは、ITONENでは、より詳しく耐震診断を行なうために精密耐震診断を行います。ほとんどの自治体が実施している耐震診断は、建設省（現国土交通省）住宅局が昭和60年に告示した診断方法に準拠して行なわれます。地盤、基礎、建物のかい壁の配置、筋交いの壁の割合、左朽れ、評点の診断。は、反映された評点。部分的な欠陥が、ありま。部分的に欠損がある場合。とくに接合部における大きな切欠（ほぞなど）がある場合。②検査方法に問題がある場合。とくに金

◆理念◆地域密着型の住環境事業を通じて社会に貢献し、豊かな暮らしを地域社会に還元していくこと

◆使命◆住環境事業を通じて健康で、環境を破壊せずに維持できる安全かつ安心な家造りを提供すること

- ### 精密診断の流れ
- ① 現地事前調査
 - ② 現地周辺調査
 - ③ 建物外周調査
 - ④ 基礎部の調査
 - ⑤ 室内の調査
 - ⑥ 屋根裏の調査
 - ⑦ 床下の調査
 - ⑧ 現状説明
 - ⑨ 診断結果の提出



ていない場合。③折損、腐れ、蟻害、過大な移動、変形がある場合。①の総評点計算で、①②③のよう前提で算定された耐震性の時に、この影響を考慮すること。②検査方法に問題がある場合。とくに金

ふむふむ... 先日、自転車の狭い交差点で、自転車が急ブレーキをかけたため、女子高生が倒れてしまいました。女子高生が倒れたのは、自転車が急ブレーキをかけたためです。女子高生が倒れたのは、自転車が急ブレーキをかけたためです。女子高生が倒れたのは、自転車が急ブレーキをかけたためです。

精密診断では、専門の道具を使い、家の外周部や建物内を調査します。調査する際は、床下収納庫や階段の押し入れ、床下収納庫や壁の裏側にも調査を行います。また、調査は、研修を受けた専門員による一括で行なわれます。また、調査は、研修を受けた専門員による一括で行なわれます。また、調査は、研修を受けた専門員による一括で行なわれます。


また、調査は、研修を受けた専門員による一括で行なわれます。また、調査は、研修を受けた専門員による一括で行なわれます。また、調査は、研修を受けた専門員による一括で行なわれます。

- 当店はこんな資格を持っています
- 2級建築士
 - 1級管工事施工管理技士
 - 1級土木施工管理技士
 - 下水道排水設備工事責任技術者
 - 給水装置工事主任技術者
 - ガス機器設置スペシャリスト
 - 第二種電気工事士
 - 福祉住環境コーディネーター2級
 - 耐震診断士
 - 増改築相談員

お知らせ

いとねんでは、ガス・灯油の販売の他にリフォーム・上下水道工事などを行っております。もちろん水漏れなど小さなことでもご相談下さい。

社員紹介コーナー



社長：70歳を超え、まだまだ若い者には負けません。専務：仕事熱心のあまり娘には辛口評価。愛人リブに癒されてます。カズオさん：子どもが大好き。飼っている猫にも好かれてます。美香さん：家事・育児・仕事とハードな毎日。幼稚園ボランティアに燃えています。